

ANTECEDENTES

El Sr. Michea ha realizado una serie de reclamos en el tiempo debido a una situación de presunta ocupación por parte de la Dirección de Vialidad a su propiedad, para ello se revisa el plano de dominio inscrito y se superpone a las imágenes satelitales de diferentes épocas:

Imagen satelital Año 2007



En esta imagen se puede apreciar que la superposición del plano de propiedad calza casi exactamente con la imagen satelital, y efectivamente el camino bordeaba la propiedad con una curva a la salida del Puente El Durazno

Imagen satelital Año 2010



En esta imagen, el camino sigue manteniendo una condición curva a la salida del puente El Durazno

Imagen satelital Año 2016




Sin embargo, ya en la imagen del año 2016 se aprecia un cambio respecto de la del 2010, viendo una rectificación de la posición del camino



 CAMINO ANTIGUO

 CAMINO RECTIFICADO, EXISTENTE AL DIA DE HOY

El área afectada sería aproximadamente la que se muestra en la imagen sigte:



Con una superficie **estimada** del orden de 1.497 m², la cual deberá ser **ratificada** con el respectivo levantamiento en terreno. Además, que el nuevo puente tiene un gálibo mayor y se generó un terraplén, tanto en la entrada como salida del mismo.