TRABAJANDO PARA USTED

Programa Inspectores Fiscales 2026


Curso Inspección Fiscal II Marco Normativo

Módulo VII: “Fiscalización en Contratos de Concesiones en Operación de Obras Públicas MOP”. S1

Academia de Obras Públicas de Chile Presidente José Manuel Balmaceda
División de Desarrollo y Gestión de Personas. Subsecretaría de Obras Públicas
Jueves 3 y Viernes 4 de Septiembre. Docente: Rodrigo Toro [DGC].

Gobierno de Chile
gob.cl

TRABAJANDO PARA USTED


SICE
Sistema de Información de Contratos en Explotación
Septiembre 2026




HOSPITAL FÉLIX BULNES


ATACAMA





movistar arena



Organigrama DGC

Aprobado por Res. Exenta (E) 754 de fecha 15.03.2024





Base de datos desde 2010 – 41 Asesorías de Inspección Fiscal – 50 Contratos

Organigrama DGC

Aprobado por Res. Exenta (E) 754 de fecha 15.03.2024



Medios

Universidades

M.T.T

M. Hacienda

Base de datos desde 2010 – 41 Asesorías de Inspección Fiscal – 50 Contratos


Registro
Contingencias
Estados de Pago AIF
Inventario
IDEMOP
BIM
SICE
Gestor de Documentos
Hitos
Fiscalización
Hallazgos
SICC-NS

SIGPC

Ámbito y Alcance

Contratos Viales:

- Contratos Viales Interurbanos (26)
- Contratos Viales urbanos (7)

Todos los módulos.

- Edificación Pública:
  - Aeroportuaria (10)
  - Hospitales (3)
  - Penitenciaria (3)
  - Infraestructura Pública (7)
  - Transantiago (1)

Módulo de Hitos Contractuales.
Módulo de Estados de Pago.

Ámbito y Alcance

Usuarios:

- Usuarios Externos: 500
- Usuarios Internos: 154

Usuarios de AIF
Administrados por cada IF
Internet

Usuarios MOP
Administrados por UCTO
Internet - Intranet

Dirección web:

- **sice.mop.gob.cl**

Ámbito y Alcance: Edificación Pública (24)

Sigla	Contrato
ACHA	Concesión Aeropuerto Chacalluta de Arica
ARAR	Concesión Nuevo Aeropuerto Región de la Araucanía
ARAT	Concesión Nuevo Aeropuerto Regional de Atacama
ATEP	Cuarta Concesión Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt
ALS	Segunda Concesión Aeródromo La Florida de La Serena, IV Región de Coquimbo
ACIC	Segunda Concesión Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Pta. Arenas
ACSC	Segunda Concesión Aeropuerto Carriel Sur de Concepción
ACM	Segunda Concesión Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta
ALC	Segunda Concesión Aeropuerto El Loa de Calama
ADA	Tercera Concesión Aeropuerto Diego Aracena de Iquique

10

Sigla	Contrato
CHA	Concesión Hospital de Antofagasta
HMLF	Concesión Hospital de Maipú y la Florida
HFBU	Concesión Hospital Félix Bulnes

3

Sigla	Contrato
CJS	Concesión Centro de Justicia de Santiago
CMVR	Concesión Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación
CVII	Concesión Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región
ETPO	Concesión Estadio Techado Parque OHiggins
CPC	Concesión Plaza de la Ciudadanía, Etapa I
CFLL	Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores
PTLA	Puerto Terrestre Los Andes

7

Sigla	Contrato
PPG1	Concesión Programa Penitenciario Grupo I (Iquique - La Serena - Rancagua)
PPG2	Segunda Concesión Programa Penitenciario Grupo II (Antofagasta y Concepción)
PPG3	Concesión Programa Penitenciario Grupo III (Santiago - Valdivia - Puerto Montt)

3/8

Sigla	Contrato
EILC	Concesión Estación Intermodal La Cisterna

1

Ámbito y Alcance: Obras Viales Interurbanas (29)

Sigla	Contrato
AAIQ	Alternativa de Acceso a Iquique
ACNO	Acceso Nor-Oriente a Santiago
ANCO	Acceso Norte a Concepción
CHCO	Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli
CLMA	Camino de la Madera
CNPU	Camino Nogales - Puchuncaví
COCA	Concesión Autopista Concepción Cabrero
COTE	Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Collipulli-Temuco
CVAA	Concesión Vial Autopistas de la Región de Antofagasta
LVLS	Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena
PMPA	Puerto Montt - Pargua
R160	Concesión Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel
RBPM	Concesión Internacional Ruta 5 Río Bueno - Puerto Montt
RITP	Ruta Interportuaria Talcahuano-Penco por Isla Rocuant
RLOA	Concesión Vial Rutas del Loa
RU43	Concesión Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43, de la Región de Coquimbo
RU60	Camino Internacional, Ruta 60 Ch
RU66	Concesión Ruta 66 - Camino de la fruta
RVLC	Red Vial Litoral Central
SALV	Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos
SASA	Autopista Santiago - San Antonio
SATA	Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago-Talca y Acceso Sur a Santiago
SAVA	Interconexión Vial Santiago-Valparaíso-Viña del Mar
SCLA	Camino Santiago - Colina - Los Andes
TACH	Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Talca - Chillán
TEME	Túnel El Melón
TERB	Concesión Internacional Ruta 5 Temuco - Río Bueno
VALS	La Serena - Vallenar
VAME	Variante Melipilla
VCAL	Concesión Ruta 5 Norte, Tramo Vallenar - Caldera

Ámbito y Alcance: Obras Viales Urbanas (8)

Sigla	Contrato
AVAM	Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez
AVNO	Sistema Américo Vespucio Norponiente, Av. El Salto - Ruta 78
AVO1	Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales
AVSU	Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia
SINS	Sistema Norte-Sur
SIOP	Sistema Oriente Poniente Costanera Norte
TSAC	Variante Vespucio - El Salto - Kennedy (Túnel San Cristobal)
CVPI	Contrato Vial Puente Industrial

Módulo de Registro

- Flujo Vehicular (horario, plaza, categoría vehículo, tipo tarifa).
- Accidentes (3 formularios, accidentes, personas, vehículos).
- Indicadores de Pavimento (IRI, Rugosidad, Grietas).
- Tarifas (Por periodo y horario).
- Estructuras (Puentes, Pasos, Pasarelas).

160 Reportes

IA uso UCTO

Flujo Vehicular por puntos de cobro


1 - Reporte de flujos anual por meses y plaza peaje para múltiples contratos

Datos obtenidos el 14/08/2026

Año 2026

				enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	Total
Ruta 5	VCAL	Ruta 5, Tramo Vallenar - Caldera	peaje puerto viejo, km 841,500	344.132	327.032	234.812	200.997	205.016	199.669	201.940	1.713.598
			peaje totoral, km 731,350	166.598	165.771	140.650	126.397	126.973	128.580	92.934	947.903
			Total	510.730	492.803	375.462	327.394	331.989	328.249	294.874	2.661.501
	VALS	Concesión Internacional Ruta 5 La Serena - Vallenar	Plaza de Peaje km 554,700 Punta Colorada	193.141	193.529	165.234	147.777	148.329	148.089	88.925	1.085.024
			Plaza de Peaje km 598,420 Cachiyuyo	182.263	182.167	152.157	135.422	137.016	137.583	83.017	1.009.625
			Total	375.404	375.696	317.391	283.199	285.345	285.672	171.942	2.094.649
	LVLS	Ruta 5, Tramo Los Vilos - La Serena	Peaje Lateral Km 279,8 Combarbala	22.952	22.833	20.152	19.160	18.651	18.525	16.418	138.691
			Peaje Lateral Km 371,9 Ovalle	33.315	33.668	31.639	29.238	29.155	28.421	31.394	216.830
			Peaje Lateral Km 415,0 Tongoy	27.035	28.741	10.975	8.930	9.340	8.830	10.284	104.135
			Peaje Lateral Km 433,0 Guanaqueros	114.553	114.101	66.287	60.072	64.394	55.897	46.254	521.558
			Peaje Troncal Km 282,8 Puerto Oscuro	336.436	373.441	238.139	208.036	205.571	208.642	179.204	1.749.469
			Peaje Troncal Km 408,7 Cerrillos Bajos	329.390	362.969	218.198	189.144	189.596	192.177	168.320	1.649.794
			Total	863.681	935.753	585.390	514.580	516.707	512.492	451.874	4.380.477
	SALV	Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos	Lampa Manual Ascendente	62.260	60.857	52.800	48.039	45.037	37.203		306.196
			Lampa Manual Descendente	60.763	59.169	51.471	44.320	43.445	51.287		310.455
			Las Vegas	265.923	249.079	192.671	154.527	147.771	153.357		1.163.328
			Las Vegas Stop and Go Ascendente	478.036	468.340	326.184	318.965	305.819	306.070		2.203.414
			Las Vegas Stop and Go Descendente	477.719	480.969	343.077	305.929	317.467	297.493		2.222.654
			Melón-Manual Oriente	83.189	86.119	57.391	46.031	48.753	47.941		369.424
			Melón-Manual Poniente	80.130	81.511	53.672	45.281	46.166	46.331		353.091
			Melón-Pórtico Oriente	292.795	312.327	189.929	166.093	173.603	160.175		1.294.922
			Melón-Pórtico Poniente	303.891	305.256	176.978	177.560	168.692	170.187		1.302.564
			Pichidangui	458.100	508.818	314.740	280.184	278.123	275.752		2.115.717
			Pórtico 1 Lo Marcoleta Ascendente	1.568.619	1.445.790	1.533.584	1.443.760	1.416.246	1.416.059		8.824.058
			Pórtico 10 Lampa Descendente	635.870	623.553	532.654	474.117	479.507	445.095		3.190.796
			Pórtico 2 Lo Marcoleta Descendente	1.530.076	1.422.880	1.510.235	1.406.480	1.395.479	1.378.252		8.643.402
			Pórtico 3 Buenaventura Ascendente	1.591.095	1.462.474	1.548.808	1.453.919	1.425.426	1.427.711		8.909.433
			Pórtico 4 Buenaventura Descendente	1.549.515	1.431.203	1.521.689	1.413.127	1.396.230	1.378.639		8.690.403
			Pórtico 5 La Montaña Ascendente	1.112.159	1.026.015	1.043.573	986.781	961.686	961.118		6.091.332

Reporte de flujos anuales por meses y por contrato




Reporte de flujos anuales por meses y por contrato

Información actualizada al 14/08/2026 16:00:03

Año 2026

			enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	Total
	CVPI	Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez	411.025	432.915	512.824	488.018	498.041	492.050	2.834.873
	AVAM	Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez	1.165.999	1.066.770	1.152.748	1.056.737	1.009.597	999.486	6.451.337
	TSAC	Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez	1.594.871	1.350.757	1.764.147	1.670.105	1.629.530	1.630.337	9.639.747
	AVO1	Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez	3.615.958	3.027.977	4.194.787	3.938.854	3.823.273	3.831.681	22.432.530
	AVNO	Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez	25.491.962	23.202.554	27.504.334	25.854.736	25.589.198	25.586.554	153.229.338
	AVSU	Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez	26.632.189	23.557.889	27.610.010	25.871.392	26.246.612	25.901.368	155.819.460
	SIOP	Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez	29.682.899	25.045.188	32.566.981	30.666.009	30.089.615	29.726.155	177.776.847
	SINS	Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez	51.828.362	46.273.464	51.811.963	46.914.131	48.710.102	48.137.622	293.675.644
	Total		140.423.265	123.957.514	147.117.794	136.459.982	137.595.968	136.305.253	821.859.776



Extractor de Flujos
Gobierno de Chile
Este programa salta el problema que tienen los reportes web, debido a que los flujos requieren mucho tiempo estos suelen fallar, ya que solo tienen 2 minutos para obtener los datos. Este programa puede estar hasta 5 horas obteniendo datos.
Tipologías
Flujos Interurbanos
Flujos Urbanos
Desarrollado por Carlos Contreras Ríos @ Equipo SICE. Version 1.3.0.0


Flujos Interurbanos
Contrato
Acceso Nor-Oriente a Santiago
Acceso Norte a Concepción
Alternativa de Acceso a Iquique
Autopista Santiago - San Antonio
Autopistas de la Región de Antofagasta
Autopistas del Loa
Camino de la Madera
Camino Internacional, Ruta 60 Ch
Camino Santiago - Colina - Los Andes
Concesión Autopista Concepción - Cabrero
Concesión Internacional Ruta 5 La Serena - Vallenar
Concesión Internacional Ruta 5 Puerto Montt - Pargua
Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la Región de Co
Concesión Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel
Seleccionar Todo
Quitar Selección
Años
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Seleccionar Todo
Quitar Selección
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Seleccionar Todo
Quitar Selección
Plaza de Peaje
A. Vespucio
Acceso a Casma
Acceso a Fresia
Acceso a Fresia Ascendente
Acceso a Fresia Descendente
Acceso a Frutillar
Acceso a Llanquihue Centro
Acceso a Llanquihue Norte Ascendente
Acceso a Llanquihue Norte Descendente
Acceso a Llanquihue Sur-Molino Viejo
Acceso a Llanquihue Sur-Molino Viejo Ascendente
Seleccionar Todo
Quitar Selección
Salida del reporte
Tipo
Horario
Comprimir archivo
Exportar a CSV
Exportar a SQLite
Exportar a Access
Exportar Query
Tiempo estimado sacando la información de todos los contratos de todos los años y meses:
Reporte horario: Mínimo 5 horas.
Reporte Diario: Mínimo 1 hora.
Reporte Mensual: Mínimo 30 Minutos.
Reporte anual: Mínimo 30 minutos.
Cambiar a Urbanas
Ayuda
Salir


116 - Reporte de flujos vehiculares mensuales por categoría de vehículo y plaza peaje, múltiples años (Datos precargados en la madrugada de hoy)

Contrato: AAIQ - Alternativa de Acceso a Iquique

Categoría: Autos y Camionetas Con o Sin Remolque



Reporte 8 flujo anual por meses y punto de cobro - Año 2026



Reporte de Tarifas por Vehículo y Plazas Urbanas

Concesión Acceso Vial Arturo Merino Benítez

157-Reporte de Tarifas Historico por Vehiculo y Plazas Urbanas

Año: 2026

Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez

Id Interno	Nombre Punto de Cobro	Tipo Punto de Cobro	Ubicación en Contrato	Georeferencia	Fecha Inicio Vigenca	Fecha Termino Vigenca	Categoria de Tarifa	Autos y camionetas con/sin	Buses y camiones	Camiones con remolque	Motos y motonetas
Id 116	AVAMB	Troncal	Km 1.60	-33.415266, -70.792991	01-01-2026	31-12-2026	Tarifa Normal (TBFP)	$ 9.000	$ 13.250	$ 17.750	$ 9.000


Distribución de flujo mensual en contratos

Contrato: Sistema Américo Vespucio Norponiente

Año: 2025

Mes: enero

Información actualizada al 01/09/2025 15:52:11



C1	22.075.470
C2	1.973.674
C3	1.229.328
C4	513.397
Total	25.791.869


Autos y camionetas con/sin remolque	Buses y camiones	Camiones con remolque	Motos y motonetas

Contrato: Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez

Año: 2025

Mes: enero

Información actualizada al 01/09/2025 15:51:22




C1	1.103.961
C2	48.183
C3	4.907
C4	13.240
Total	1.170.291

Contrato: AVO El Salto - Príncipe de Gales

Año: 2025

Mes: enero

Información actualizada al 01/09/2025 15:53:03




C1	3.258.662
C2	120.613
C3	7.487
C4	41.712
Total	3.428.474

Grafica basada en Reporte de Hacienda Urbana (Ingreso Potencial)
Enero – Junio 2025 y 2026


Transacciones

	2026	2025	
AVNO	153.229.338	149.468.284	3%
AVSU	155.819.460	153.033.259	2%
SINS	293.675.644	292.788.112	0%
TSAC	9.639.747	8.924.375	8%
SIOP	177.776.847	176.997.316	0%
AVAM	6.451.337	6.581.628	-2%
AVO1	22.432.530	22.260.799	1%
CVPI	2.834.873		




97.- Reporte de Flujos en Contingencia Múltiples Plazas


San Pedro y San Pablo: Viernes 26 de Junio 2026



98.- Reporte de Flujos Horarios en Contingencia Real vs Proyectados

San Pedro y San Pablo: Viernes 26 de Junio 2026
Plaza Manual Lo Prado








Índice de Accidentabilidad (2025)

84.- Índice de Accidentabilidad (Troncales y Porticos)


Año: 2025








Año: 2025





$$IA = \frac{\text{ACC} * 10^8}{\text{TMDA} * \text{L(km)} * \textit{Días Periodo}}$$


5 Reporte de General de Accidentes

Emisión: 25/08/2026 11:55

5 - Reporte general de accidentes

Año: 2026

Accidentes totales por mes




Accidentes totales por mes


	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio
Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez	3	5	4	8	5	2
Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto -	15	11	12	10	20	19
Concesión Internacional Sistema Oriente Poniente	27	20	48	40	44	38
Concesión Nuevo Puente Industrial sobre el Río Bío Bío	2	3	4	1	3	3
Concesión Variante Vespucio - El Salto - Kennedy (Túnel	4	6	8	4	10	3
Sistema Américo Vespucio Norponiente, Av. El Salto - Ruta	53	43	55	48	51	59
Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia	61	40	49	65	71	57
Sistema Norte-Sur	181	162	191	183	180	181

Comparativo de accidentes entre años

Contrato: Sistema Norte-Sur

Información actualizada al 19/08/2026 11:19:27








Longitud Contrato (Km) : 61,74 KM


85.- Índice de Accidentabilidad por Contrato (Troncales y Porticos)

SINS









Fallecidos
(N°)
Fallecidos
(N°)
30
25
20
15
10
5
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Distribución Accidentes SINS año 2025




Reporte gráfico detallado de IRI en conjunto de pistas

Contrato :Concesión Internacional Sistema Oriente Poniente Costanera Norte

Tramos : Pte. Tabancura-Vespucio Poniente (KM 2.650 - 30.200)

Información: Aprobada por Inspector Fiscal

Información actualizada al 19/08/2026 11:22:43




Reporte gráfico detallado de IRI en conjunto de pistas

Contrato :Concesión Internacional Sistema Oriente Poniente Costanera Norte

Tramos : Pte. Tabancura-Vespucio Poniente (KM 2.650 - 30.200)

Información: Aprobada por Inspector Fiscal

Información actualizada al 19/08/2026 11:22:43



Índice de Rugosidad Superficial
IRI Máximo: 3,5 m/km. Se efectuarán las acciones de conservación **antes** que la media móvil de 5 tramos de 200 m. supere el IRI de 3,5 m/km. Este se obtendrá de mediciones efectuadas para cada pista y por sectores homogéneos de 200 m. (se excluyen los puentes, badenes u otras singularidades que afecten la medición) y se informará en m/km. con un decimal.

Reporte básico de estructuras (inspección visual)

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

Sistema de Información de Contratos en Explotación (SICE)
Unidad de Coordinación Técnica - División de Operaciones
Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas

Emisión: 14/08/2026 12:06

83 - Reporte básico de estructuras (inspección visual)

INVENTARIO					Pavimento							Barandas					
Contrato	Tramo	Ubicación	Nombre Estructura	Tipo Estructura	Baches	Alabeo	Ensurcado carriles	Fisurado	Asentamiento	Otros	Observación	Deformación	Oxidamiento	Corrosión	Fisuramiento	Armadura al aire	Otros
Acceso Norte a Concepción	Acceso Norte a Concepción (Km 0.000 - 75.145)	0,024	Enlace R-5 Pablo Neruda ID:487548	5	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	1		No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	1
Acceso Norte a Concepción	Acceso Norte a Concepción (Km 0.000 - 75.145)	0,233	Paso Superior Loncomilla ID:1088	5	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	1		No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	1
Acceso Norte a Concepción	Acceso Norte a Concepción (Km 0.000 - 75.145)	0,86	Paso Superior Juanalca ID:1089	5	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	1		No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	1
Acceso Norte a Concepción	Acceso Norte a Concepción (Km 0.000 - 75.145)	1819	Paso Superior Curivilu ID:1090	5	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	1		No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	1
Acceso Norte a Concepción	Acceso Norte a Concepción (Km 0.000 - 75.145)	2880	Paso Superior Copiulemu ID:1091	5	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	1		No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	1
Acceso Norte a Concepción	Acceso Norte a Concepción (Km 0.000 - 75.145)	3277	P.S. FF.CC. Central Violeta Parra ID:1092	5	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	1		No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	1
Acceso Norte a Concepción	Acceso Norte a Concepción (Km 0.000 - 75.145)	4380	Paso Inferior Nebuco ID:1093	5	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	1		No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	1
Acceso Norte a Concepción	Acceso Norte a Concepción (Km 0.000 - 75.145)	4933	Paso Inferior Rucapequen ID:1094	5	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	1		No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	No existe daño alguno	1
Acceso Norte a	Acceso Norte a	6784	Paso Superior	5	No existe daño	No existe daño	No existe daño	No existe daño	No existe daño	1		No existe daño	No existe daño	No existe daño	No existe daño	No existe daño	1



Inventario - Macroubicaciones


Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

Sistema de Información de Contratos en Explotación (SICE)
Unidad de Coordinación Técnica - División de Operaciones
Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas

Emisión: 01/09/2025 17:37


78.- Macroubicaciones de Contrato (formato llenado) - Calzada AVAM


									1=Troncal 2=Vía Secundaria 3=Lazo 4=Ramal 5=Vía secundaria Enlace 6=Calle de servicio 7=Cuello 8=Retornos 9=Conexión 10=Otro			1=Izquierda 2=Derecha 3=Centro				1=Modificar 2=Agregar 3=Eliminar
Id Macroubicacion	**Id Tramo**	**Codigo**	**Rol**	**Id Region**	**Descripcion**	**Referencia Inicio**	**Referencia Final**	**Id Contrato**	**Id Tipo Tramo**	**Id Tramo Principal**	**Km Referencia Tramo Principal**	**Id Lado Respecto Tramo Principal**	**Enlace Asociado**	**Georeferencia Inicio**	**Georeferencia Final**	**Acción**
256	3	73A072	Ruta 72	13	Tramo A1,Enlace Vespucio-Enlace Costanera (Km 0.000 - 0.978)	0	0,978	2	1	3	0	3	Vía Expresa	-33.421816,-70.781487	-33.41638667,-70.789671	
257	588				Ramal 1, Salida a Terminal de Carga desde Vía Expresa calzada Oriente (Km 0.000 - 0.377)	0	0,377	2	4	3	1,667	2	Enlace Interior Aeropuerto			
258	589				Lazo 1, Ingreso a Vía Expresa calzada Oriente hacia Terminal de Pasajeros desde Torre de Control (Km 0.000 - 0.381)	0	0,381	2	3	3	1,958	2	Enlace Interior Aeropuerto			
259	590				Lazo 3, Salida hacia Torre de Control y/o Retorno Santiago desde Vía Expresa calzada Oriente (Km 0.000 - 0.304)	0	0,304	2	3	3	2,005	2	Enlace Interior Aeropuerto			
260	591				Ramal 2, Ingreso a Vía Expresa calzada Poniente hacia Santiago desde Torre de Control (Km 0.000 - 0.368)	0	0,368	2	4	3	1,99	1	Enlace Interior Aeropuerto			
261	592				Lazo 2, Salida hacia Terminal de Carga desde Vía Expresa	0	0,384	2	3	3	2,003	1	Enlace Interior Aeropuerto			


E-172,600
E-172,700
E-172,800
E-172,900
RAMAL 2 (260)
LAZO 4 (262)
LAZO 2 (261)
RAMAL 1 (257)
LAZO 1 (258)
LAZO 3 (259)
EJE ORIENTE - PONIENTE (278)
Término Lazo 4
Km 0,341
Término Lazo 2
Km 0,384
Inicio Lazo 2
Km 0,00
Inicio Lazo 4
Km 0,00
Término Lazo 3
Km 0,304
Término Lazo 1
Km 0,381
Inicio Lazo 1
Km 0,00
Inicio Lazo 3
Km 0,00
Inicio Ramal de Salida
Km 0,00
Término Ramal 2
Km 0,368
Inicio Ramal 1
Km 0,00
Término Ramal de Ingreso
Km 0,342
Término Ramal 1
Km 0,376
Inicio Ramal eje Oriente-Poniente
Km 0,00
AV AMB_257_262
AV AMB_278

Inventarios




Boca Nte.
Peñuelas
Parque Museo Pedro del Río Zañartu
DinoRolls
CESFAM Talcahuano Sur
Jumbo
Río Biobío
Río Biobío
Río Biobío
Río Biobío
Puente Industrial
Desembocadura del río Biobío
Boca Sur
Boca Sur Viejo
Caleta Alto Del Rey
VILLA ICALMA
San Pedro de la Paz
Unimarc
HUERTOS FAMILIARES
Parque Humedal Los Batros
Como en la fuente
VILLA SAN PEDRO
Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO
Image © 2026 Airbus
Fechas de imágenes: 2/21/2026
lat -36.824651°


Pichun
Col. Santa Fe
Los Angeles
El Peral
Nacimiento
La Parra
Santa Ines
Cunibal Oriente
Santa Adriana
Coihue
Negrete
Los Barros
Los Lingues
San Carlos
Vaqueria
Carrizal
Maitenrehue
Palo Botado
Licura
Renaico
Mulchen
Tijeral
Parronal
El Guindo
La Paz Chica
Quilamalven
San Luis
Mininco
Nahuelbuta
Angol
Image © 2026 Airbus


Alcantarillas
Alcantarillas - Mixtas (uso peatonal)
Bajadas de Agua
Cámaras de Inspección
Cunetas
Fosos y Contrafosos
Hormigón proyectado (shotcrete)
Plantas Elevadoras
Soleras
Sumideros

Paisajismo
Pantallas Acústicas

Berma
Ciclo vía
Pistas en Áreas de Servicio y Estacionamientos
Pistas en Calle de servicio
Pistas en Lazos y ramales
Pistas en Plazas de Peaje
Pistas en Troncal y V.Sec.
Pistas en V.Sec Enlace, Cuello, Retornos, Cone
Vereda

64 Tipos de Elementos

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)
Estación de Toma de Datos
Estación Remota universal (ERU)
Gabinete de Control
Meteorológicos y ambientales
Puntos de Cobro



Amortiguador de Impacto
Barreras de Contención
Cercos
Cruce Semafórico
Gabinete de Emergencia
Guardaganado
Luminarias
Mallas anti vandálicas
Postes SOS
Rampas personas con movilidad reducida
Señal de Mensaje Variable Tipo Bandera
Señal de Mensaje Variable Tipo Pórtico
Señalización (Vertical)
Señalización Horizontal
Vallas Peatonales


Cobertizos
Enlaces
Galerías en Túnel
Pasarelas
Pasos
Puentes
Túnel

Edificaciones

Áreas de servicio y estacionamientos
Paraderos de Transporte Público
Vehículos

Faja Vial
Talud (Terraplén y Corte)
Vegetación

Modelo para ubicar Elementos de Inventario



Homologación Nombres
Elementos de Inventario

Solera, Calzada Bidireccional, Ramal, Lado Derecho, km 0.56, Peaje Lateral km 43.780:

S-CB-R-LD-0,56-Peaje lateral Km 43,780

Homologación Criterios para identificar Elementos de Inventario

1. Alcantarillas (Cabezal de alcantarilla).

Id Tipo de elemento: 6 en contratos interurbanos
6 en Contratos Urbanos

Nombre: A-CC-MMMM-LLL-KKKKKK-KKKKKK-DDDDDDDDDD

Tipo de elemento: Puntual.

Asociado a Aspecto: Drenaje.

Breve Descripción: El drenaje transversal de la carretera se consigue mediante alcantarillas cuya función es proporcionar un medio para que el agua superficial que escurre por cauces naturales o artificiales de moderada importancia, en forma permanente o eventual, pueda atravesar bajo la plataforma de la carretera sin causar daños a ésta, riesgos al tránsito o a la propiedad adyacente. Se entiende por alcantarilla una **estructura de drenaje** cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, **sea de hasta 6 m**.


Geo referencias: En el cabezal de la alcantarilla.

Comentarios: La inspección se asocia al cabezal de alcantarilla visible al lado derecho según el sentido de tránsito de la calzada inspeccionada, si es posible se verifica estado del tubo o cajón.

Calzada: Corresponde al Sentido de la Calzada en que se ubican el cabezal visible al lado derecho según el sentido de tránsito de la alcantarilla: Ascendente, Descendente o Bidireccional.

1=Ascendente: Cuando un cabezal de alcantarilla se ubica a un costado de la calzada Ascendente.

Imagen n°1:
Ejemplo de 2 cabezales de alcantarilla, ambos en la calzada ascendente



Reporte resumen elementos de inventario (54)

TIPO ELEMENTO	TIPO UBICACIÓN	AVSU		TOTAL POR ELEMENTOS	
		Cantidad	Longitud (Km)	Cantidad	Longitud
Alcantarillas	Discreto	0	0	0	0
Amortiguador de Impacto	Discreto	28	0	28	0
Áreas de servicio y estacionamientos	Discreto	2	0	2	0
Arte Público	Discreto	1	0	1	0
Bajadas de Agua	Discreto	5	0	5	0
Barrera Automática + Semáforo RR	Discreto	0	0	0	0
Barreras de Contención	Continuo	1485	144,045	1485	144,045
Berma	Continuo	0	0	0	0
Casetas y Pórticos [Ex Punto de Cobro]	Discreto	15	0	15	0
Cercos	Continuo	123	41,751	123	41,751
Ciclo vía	Continuo	0	0	0	0
Circuito Cerrado de Televisión [CCTV]	Discreto	112	0	112	0
Climatización	Discreto	17	0	17	0
Cruce Semafórico	Discreto	0	0	0	0
Cuellos	Discreto	0	0	0	0
Cunetas	Continuo	137	14,2	137	14,2
Edificaciones	Discreto	2	0	2	0
Enlaces	Discreto	6	0	6	0
Estación de Toma de Datos	Discreto	71	0	71	0
Estación Remota universal [ERU]	Discreto	0	0	0	0
Faja Vial	Continuo	2	22,8	2	22,8
Fosos y Contrafosos	Continuo	0	0	0	0
Gabinete de Control	Discreto	1	0,4	1	0,4
Gabinete de Emergencia	Discreto	0	0	0	0
Galerías en Túnel	Discreto	0	0	0	0
Hormigón proyectado [shotcrete] en taludes	Continuo	0	0	0	0
Luminaria Continua	Continuo	0	0	0	0
Luminarias	Discreto	2114	0	2114	0
Mallas anti vandálicas	Continuo	66	3,53	66	3,53
Meteorológicos y ambientales	Discreto	2	0	2	0
Otro	Continuo	0	0	0	0
Paisajismo	Discreto	145	0	145	0

TIPO ELEMENTO	TIPO UBICACIÓN	AVSU		TOTAL POR ELEMENTOS	
		Cantidad	Longitud (Km)	Cantidad	Longitud
Paneles Glassales	Continuo	0	0	0	0
Pantallas Acústicas	Continuo	62	16,68	62	16,68
Paraderos de Transporte Público	Discreto	0	0	0	0
Pasarelas	Discreto	31	0	31	0
Pasos	Discreto	50	0	50	0
Pistas	Continuo	12	70,5	12	70,5
Pistas en Calle de servicio	Continuo	59	6,455	59	6,455
Pistas en Lazos y ramales	Continuo	57	11,418	57	11,418
Pistas en Troncal y V.Sec.	Continuo	4	23,5	4	23,5
Pistas en V. Sec del Enlace, Retornos, Conexión	Continuo	83	4,323	83	4,323
Plantas Elevadoras	Discreto	17	0	17	0
Postes SOS	Discreto	61	0	61	0
Puentes	Discreto	0	0	0	0
Rampas personas con movilidad reducida	Discreto	0	0	0	0
Sala Eléctrica [Shelter]	Discreto	17	0	17	0
Semáforo R-A-V	Discreto	14	1,26	14	1,26
Señal de Mensaje Variable Tipo Bandera	Discreto	12	0	12	0
Señal de Mensaje Variable Tipo Pórtico	Discreto	6	0	6	0
Señalización [Vertical]	Discreto	1404	0	1404	0
Señalización Horizontal	Continuo	331	178,386	331	178,386
Soleras	Continuo	118	9,81	118	9,81
Subestaciones	Discreto	0	0	0	0
Sumideros	Discreto	523	0,001	523	0,001
Talud [Terraplén y Corte]	Continuo	16	3,15	16	3,15
Túnel	Discreto	0	0	0	0
Vallas anti-encandilamiento	Continuo	0	0	0	0
Vallas Peatonales	Continuo	3	0,158	3	0,158
Vehículos	Discreto	3	0	3	0
Ventilación en Túnel y Trincheras	Continuo	0	0	0	0
Ventilador a Chorro	Discreto	0	0	0	0
Ventilador Axial	Discreto	0	0	0	0
Veredas	Continuo	13	549	13	549
Zonas de Iluminación en Túnel y Trincheras	Continuo	0	0	0	0
TOTAL ELEMENTOS POR CONTRATO		7230	1101,367		


Reporte Principal Elementos de Inventario (55)

Id Elemento	Id Tipo Elemento	Id Calzada	Id Lado Elemento	Id Macroubicacion	Nombre	Datos Adicionales	Km Inicio	Km Final	Georeferencia Inicio
27705	4	1	0	281	PP-CA-T-NA-0,202-Ruta 5	G=6,61 m - 7,00 m	0,202		-33.532622,-70.679548
27706	4	1	0	282	PP-CA-T-NA-0,374-Terminal Pesquero	G=6,21 m - 5,62 m	0,374		-33.530303,-70.685070
27707	4	1	0	281	PP-CA-T-NA-0,582-Las Industrias	G=5,85 m - 5,85 m	0,582		-33.533889,-70.675729
27711	4	1	0	282	PP-CA-T-NA-1,018-Astaburuaga	G=9,03 m - 8,86 m	1,018		-33.527461,-70.691137
27712	4	1	0	281	PP-CA-T-NA-1,035-Ciencias	G=5,55 m - 5,75 m	1,035		-33.535234,-70.671138
27714	4	1	0	282	PP-CA-T-NA-1,637-Pablo Neruda	G=6,32 m - 6,82 m	1,637		-33.524614,-70.696838
27718	4	1	0	282	PP-CA-T-NA-2,096-La Habana	G=5,71 m - 6,68 m	2,096		-33.521707,-70.700347
27719	4	1	0	281	PP-CA-T-NA-2,186-Cobija	G=5,56 m - 6,08 m	2,186		-33.538563,-70.659409
27720	4	1	0	282	PP-CA-T-NA-2,945-General Velásquez	G=5,55 m - 6,59 m	2,945		-33.518236,-70.708434
27722	4	1	0	281	PP-CA-T-NA-2,998-La Granja	G=5,90 m - 5,55 m	2,998		-33.540084,-70.650866
27723	4	1	0	282	PP-CA-T-NA-3,504-Plaza Oeste	G=5,60 m - 5,69 m	3,504		-33.516149,-70.713908
27726	4	1	0	281	PP-CA-T-NA-4,192-Independencia	G=8,05 m - 7,75 m	4,192		-33.541889,-70.638186
27727	4	1	0	281	PP-CA-T-NA-3,410-La Bandera	G=5,90 m - 6,10 m	3,41		-33.540734,-70.646499
27730	4	1	0	282	PP-CA-T-NA-4,502-Pedro Aguirre Cerda	G=7,41 m - 6,26 m	4,502		-33.510623,-70.722222
27735	4	1	0	281	PP-CA-T-NA-5,051-Tacora	G=6,20 m - 5,50 m	5,051		-33.542919,-70.629034
27736	4	1	0	282	PP-CA-T-NA-5,132-Los Copihues	G=5,83 m - 5,95 m	5,132		-33.506453,-70.726864

Reporte Principal Elementos de Inventario (56)

Id Elemento	Tipo Elemento	Macroubicacion	Id Tramo	Calzada	Nombre Elemento	Datos Adicionales	Lado Elemento	Km Inicio
27705	Pasarelas	Américo Vespucio Sur (Km 0.000 - 15.700)	40	ascendente	PP-CA-T-NA-0,202-Ruta 5	G=6,61 m - 7,00 m	No Aplica	0,202
27706	Pasarelas	Américo Vespucio Sur (Km 0.000 - 7.800)	211	ascendente	PP-CA-T-NA-0,374-Terminal Pesquero	G=6,21 m - 5,62 m	No Aplica	0,374
27707	Pasarelas	Américo Vespucio Sur (Km 0.000 - 15.700)	40	ascendente	PP-CA-T-NA-0,582-Las Industrias	G=5,85 m - 5,85 m	No Aplica	0,582
27711	Pasarelas	Américo Vespucio Sur (Km 0.000 - 7.800)	211	ascendente	PP-CA-T-NA-1,018-Astaburuaga	G=9,03 m - 8,86 m	No Aplica	1,018
27712	Pasarelas	Américo Vespucio Sur (Km 0.000 - 15.700)	40	ascendente	PP-CA-T-NA-1,035-Ciencias	G=5,55 m - 5,75 m	No Aplica	1,035
27714	Pasarelas	Américo Vespucio Sur (Km 0.000 - 7.800)	211	ascendente	PP-CA-T-NA-1,637-Pablo Neruda	G=6,32 m - 6,82 m	No Aplica	1,637
27718	Pasarelas	Américo Vespucio Sur (Km 0.000 - 7.800)	211	ascendente	PP-CA-T-NA-2,096-La Habana	G=5,71 m - 6,68 m	No Aplica	2,096
27719	Pasarelas	Américo Vespucio Sur (Km 0.000 - 15.700)	40	ascendente	PP-CA-T-NA-2,186-Cobija	G=5,56 m - 6,08 m	No Aplica	2,186
27720	Pasarelas	Américo Vespucio Sur (Km 0.000 - 7.800)	211	ascendente	PP-CA-T-NA-2,945-General Velásquez	G=5,55 m - 6,59 m	No Aplica	2,945
27722	Pasarelas	Américo Vespucio Sur (Km 0.000 - 15.700)	40	ascendente	PP-CA-T-NA-2,998-La Granja	G=5,90 m - 5,55 m	No Aplica	2,998
27723	Pasarelas	Américo Vespucio Sur (Km 0.000 - 7.800)	211	ascendente	PP-CA-T-NA-3,504-Plaza Oeste	G=5,60 m - 5,69 m	No Aplica	3,504
27726	Pasarelas	Américo Vespucio Sur (Km 0.000 - 15.700)	40	ascendente	PP-CA-T-NA-4,192-Independencia	G=8,05 m - 7,75 m	No Aplica	4,192
27727	Pasarelas	Américo Vespucio Sur (Km 0.000 - 15.700)	40	ascendente	PP-CA-T-NA-3,410-La Bandera	G=5,90 m - 6,10 m	No Aplica	3,41
27730	Pasarelas	Américo Vespucio Sur (Km 0.000 - 7.800)	211	ascendente	PP-CA-T-NA-4,502-Pedro Aguirre Cerda	G=7,41 m - 6,26 m	No Aplica	4,502
27735	Pasarelas	Américo Vespucio Sur (Km 0.000 - 15.700)	40	ascendente	PP-CA-T-NA-5,051-Tacora	G=6,20 m - 5,50 m	No Aplica	5,051
27736	Pasarelas	Américo Vespucio Sur (Km 0.000 - 7.800)	211	ascendente	PP-CA-T-NA-5,132-Los Copihues	G=5,83 m - 5,95 m	No Aplica	5,132

Mapa de elementos



Contrato *

AVSU - Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia

Macroubicación

Todas


Aspecto *


Estructuras

Tipo Elemento *


Pasarelas



La Paz
BOLIVIA
Santa Cruz de la Sierra
Sucre
Brasília
Goiânia
Belo Horizonte
Campo Grande
Río de Janeiro
São Paulo
PARAGUAY
Asunción
Curitiba
San Miguel de Tucumán
Florianópolis
Porto Alegre
Córdoba
Rosario
URUGUAY
Santiago
Buenos Aires
Concepción
ARGENTINA
CHILE
Mar del Plata



16:58
17%
Inspección en Terreno
MACRO UBICACIÓN
ASPECTO
ACTUALES
Contrato
[Seleccionar]
Tipo Macrobicación
[Seleccionar]
Tipo Calzada / Plaza peaje / Estac. o Serv.
INSPECCIONAR ELEMENTOS


16:59
17%
Inspección en Terreno
MACRO UBICACIÓN
ASPECTO
ACTUALES
Contrato
Autopista Santiago - San Antonio
Tipo Macrobicación
Calzada
Tramo
Tipo Calzada
[Seleccionar]
KM Inicio
KM Final
INSPECCIONAR ELEMENTOS


17:00
17%
Inspección en Terreno
MACRO UBICACIÓN
ASPECTO
ACTUALES
Contrato
Autopista Santiago - San Antonio
Tipo Macrobicación
Calzada
Tramo
Santiago - San Antonio
Tipo Calzada
[Seleccionar]
KM Inicio
0.0
KM Final
84.7
INSPECCIONAR ELEMENTOS


17:02
18%
Inspección en Terreno
MACRO UBICACIÓN
ASPECTO
ACTUALES
Aspecto
Seguridad Vial
Tipo Elemento
Barreras de Contención
Lado Inspección
Lado derecho
GUARDAR INSPECCIÓN
CANCELAR INSPECCIÓN


17:04
19%
Elemento
[Seleccionar]
Tipo de Problema
[Seleccionar]
Km Inicio
Km Final
0.0
Georeferencia Inicio
Georeferencia Final
Observaciones
GUARDAR PROBLEMA
CANCELAR PROBLEMA


17:06
19%
Elemento
Defensa doble onda; n° 1000; Km 9...
Tipo de Problema
[Seleccionar]
Km Inicio
Km Final
9.136
9.137
Georeferencia Inicio
Georeferencia Final
Observaciones
lalalala
GUARDAR PROBLEMA
CANCELAR PROBLEMA

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

Sistema de Información de Contratos en Explotación (SICE)
Unidad de Coordinación Técnica - División de Operaciones
Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas

Emisión: 28/04/2025 15:21

REPORTES DE HALLAZGOS Y NO CONFORMIDADES

Folio N°:	
Fecha:	28-04-2025 15:21:25
Periodo:	01/04/2025 - 28/04/2025
Contrato:	LVLS - Ruta 5, Tramo Los Vilos - La Serena
Insp. Fiscal:	Jaime Yáñez Urzúa
Asesoría:	Norte
Jefe Asesoría:	



Código problema	IU282161
Enc. Seguimiento	
Fecha Inspección	09/04/2025 9:16:51 AM
Elemento	BC-CA-T-LD-371,8-371,95-Doble Onda
Problema	Problemas con cuerpo de la defensa
Ubicación	Troncal Ruta 5 Norte (Km 229,1 - 457,54)
Calzada	bidireccional - Lado Derecho
Km	371,800 - 371,950
Observación	Se observan barreras de contención semiderribadas. Proceder según Bali Numeral 2.4.3.1.3
Severidad	
Instrucción	





Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

Sistema de Información de Contratos en Explotación (SICE)
Unidad de Coordinación Técnica - División de Operaciones
Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas

Emisión: 28/04/2025 15:29

REPORTES DE HALLAZGOS Y NO CONFORMIDADES

Folio N°:	
Fecha:	28-04-2025 15:29:30
Periodo:	01/04/2025 - 28/04/2025
Contrato:	COTE - Ruta 5, Tramo Collipulli-Temuco
Insp. Fiscal:	Milton Arturo Yáñez Riquelme
Asesoría:	Extremo Sur
Jefe Asesoría:	



Código problema	IU284140
Enc. Seguimiento	
Fecha Inspección	21/04/2025 11:20:52 AM
Elemento	PUENTE QUILLEM PONIENTE (Km 636.279)
Problema	Daños en barbacanas
Ubicación	2729-Collipulli-Temuco (Km 574.180 - 659.512)
Calzada	ascendente - No Aplica
Km	636,279
Observación	Barbacanas obstruidas en Puente Quillem. Lado Poniente Km 636.279
Severidad	
Instrucción	

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

Sistema de Información de Contratos en Explotación (SICE)
Unidad de Coordinación Técnica - División de Operaciones
Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas

Emisión: 17/06/2025 11:20

65 Reporte de Inspecciones y Hallazgos (Solo Elementos Vigentes)

Contrato Ruta 5, Tramo Chillán - Collipulli

Elemento Consultado: Alcantarillas año 2025

Macroubicacion	Aspecto	Id Elemento	Nombre	Km Inicio Elemento	Última fecha ins.	Inspecciones totales	Cant. Probl. Detect.	Hallazgos abiertos	Hallazgos Cerrados	Hallazgos Acumulados sin Cierre (Todos los años)
ByPass Los Angeles (Km 498.800 - 522.161)	Drenaje	12657	A-CA-T-LID-498,890	498,89	27-05-2025	5	0	0	0	
ByPass Los Angeles (Km 498.800 - 522.161)	Drenaje	12658	A-CA-T-LID-499,293	499,293	27-05-2025	5	0	0	0	
ByPass Los Angeles (Km 498.800 - 522.161)	Drenaje	12659	A-CA-T-LID-499,580	499,58	27-05-2025	5	0	0	0	
ByPass Los Angeles (Km 498.800 - 522.161)	Drenaje	12660	A-CA-T-LID-500,160	500,16	27-05-2025	5	0	0	0	
ByPass Los Angeles (Km 498.800 - 522.161)	Drenaje	12661	A-CA-T-LID-500,840	500,84	27-05-2025	5	0	0	0	
ByPass Los Angeles (Km 498.800 - 522.161)	Drenaje	12662	A-CA-T-LID-501,340	501,34	27-05-2025	5	0	0	0	
ByPass Los Angeles (Km 498.800 - 522.161)	Drenaje	12663	A-CA-T-LID-501,719	501,719	27-05-2025	5	0	0	0	
ByPass Los Angeles (Km 498.800 - 522.161)	Drenaje	12664	A-CA-T-LID-501,900	501,9	27-05-2025	5	0	0	0	
ByPass Los Angeles (Km 498.800 - 522.161)	Drenaje	12665	A-CA-T-LID-502,460	502,46	27-05-2025	5	0	0	0	
ByPass Los Angeles (Km 498.800 - 522.161)	Drenaje	12666	A-CA-T-LID-503,020	503,02	27-05-2025	5	0	0	0	
ByPass Los Angeles (Km 498.800 - 522.161)	Drenaje	12667	A-CA-T-LID-503,260	503,26	27-05-2025	5	0	0	0	
ByPass Los Angeles (Km 498.800 - 522.161)	Drenaje	12668	A-CA-T-LID-503,660	503,66	27-05-2025	5	0	0	0	
ByPass Los Angeles (Km 498.800 - 522.161)	Drenaje	12669	A-CA-T-LID-504,188	504,188	27-05-2025	5	0	0	0	

130 - Reporte Inspecciones Personal Asesoría

Ruta 5, Tramo Chillán - Collipulli

Año: 2025

Fecha reporte: 17-06-2025 11:25

Mes	Usuario	Tipo Elemento Fiscalizacion	Inspecciones	Cantidad Hallazgos	Total Kms Inspeccionados
junio	Amanda Carolina Zurita	Faja Vial	1	1	41,7
junio	Amanda Carolina Zurita	Talud [Terraplén y Corte]	1	1	41,7
junio	Manuel Ignacio Espinoza	Barreras de Contención	2	0	48,322
junio	Manuel Ignacio Espinoza	Cercos	1	0	24,161
junio	Manuel Ignacio Espinoza	Luminarias	3	0	72,483
junio	Manuel Ignacio Espinoza	Señalización [Vertical]	1	0	24,161
junio	Manuel Ignacio Espinoza	Señalización Horizontal	1	0	24,161
junio	Manuel Ignacio Espinoza	Vallas Peatonales	1	0	24,161
junio	Yasmin Nataly Castillo	Paraderos de Transporte Público	1	0	41,7
junio	Yasmin Nataly Castillo	Postes SOS	1	0	41,7
mayo	Amanda Carolina Zurita	Faja Vial	11	10	359,636
mayo	Amanda Carolina Zurita	Talud [Terraplén y Corte]	4	4	107,661
mayo	Amanda Carolina Zurita	Vegetación	18	6	649,413
mayo	Manuel Ignacio Espinoza	Barreras de Contención	7	0	198,162
mayo	Manuel Ignacio Espinoza	Cercos	1	0	86,8
mayo	Manuel Ignacio Espinoza	Luminarias	2	0	110,961
mayo	Manuel Ignacio Espinoza	Señalización [Vertical]	1	0	86,8
mayo	Manuel Ignacio Espinoza	Señalización Horizontal	1	0	86,8

Panel alertas

Filtros Básicos

Año Detección	Meses Detección	Perfil Usuario	Estados Ficha	Columnas	
2023	agosto	Jefatura	5 items selected	11 items selected	Filtrar

Mostrar 10 registros

Copiar CSV Excel PDF

Buscar:

Ficha	Minuta	Detección	Gravedac	Estado	Límite	SATA	Elemento	Tipo	Problema
IU232122		02/08/2023		En Aprobación IF		SATA	FV-CB-T-LD-29,014-55,9-Tramo 1	Faja Vial	Vegetación excesiva, falta roce o poda
IU232291		04/08/2023		En Aprobación IF		SATA	VP-CD-T-LD-51,92-52,365-T1	Vallas Peatonales	R43 - No están presentes o tienen daños (de acuerdo a lo registrado en el EFD)
IU232168		03/08/2023		En Aprobación IF		SATA	SH-CB-VSE-LD-0-0,365- EPaine E2	Señalización Horizontal	Demarcación descolorida
IU232274		04/08/2023		En Aprobación IF		SATA	PCS-CD-CS-NA-0-0,61-CS P-19-1.KM 67,59	Pistas en Calle de servicio	Otro
IU232102		02/08/2023		En Aprobación IF		SATA	VP-CD-T-LD-36,94-37,69-T1	Vallas Peatonales	Estructura dañada, chocada o golpeada
IU232165		03/08/2023		En Aprobación IF		SATA	SH-CB-VSE-LD-0-0,369-At.Bascuñan EN° 18	Señalización Horizontal	Demarcación descolorida
IU232271		04/08/2023		En Aprobación IF		SATA	PCS-CD-CS-NA-0-0,61-CS P-19-1.KM 67,59	Pistas en Calle de servicio	Otro
IU232254		04/08/2023		En Aprobación IF		SATA	PTP-CA-T-LD-97-Asoc. Calz. principal	Paraderos de Transporte Público	Problemas pavimento bahía
IU232197		03/08/2023		En Aprobación IF		SATA	SH-CB-VSE-LD-0-0,369-At.Bascuñan EN° 18	Señalización Horizontal	Demarcación descolorida

Cerrada | Mostrar Historial | Cambiar Estado

Ficha Nº IU229942 (SICE)

Macroubicación | Problema Detectado | Seguimiento | Documentación

Aspecto: Faja Vial

Tipo Elemento: Faja Vial

Lado Elemento: Lado Izquierdo y Lado Derec

Elemento: Faja Vial Ruta F-962-G

Tipo Problema: R43 - Área de concesión con elementos extraños o ajenos al terreno natural (escombro, basura, des

Fecha Detección: dd-mm-aaaa

Km Inicial: 0,000

Km Final: 27,339

Imágenes Ficha





Subir Imágenes:

Elegir archivo | No se eligió ningún archivo | Cargar Imágen

Unidad que detecta: AIF

Persona que detecta: Raúl Alejandro Aedo Zuñiga

Observaciones: F-962 - KM 2+150 - Ascendente - Retirar basura de faja fiscal.

Cerrar | Editar Ficha

Imágen



Imágen



Cerrar

Cerrada | Mostrar Historial | Cambiar Estado

Ficha Nº IU229942 (SICE)

Macroubicación | Problema Detectado | Seguimiento | Documentación

Actual

Gravedad: Media

Fecha de notificación: dd-mm-aaaa

Fecha límite corrección: dd-mm-aaaa

Inspector Fiscal: Nicolas Petersen de Peña

Encargado Seguimiento: Raúl Alejandro Aedo Zuñ

Encargado Resolución: [Seleccionar]

Propone Multa

Imágenes Cierre





Subir Imágenes:

Elegir archivo | No se eligió ningún archivo | Cargar Imágen Cierre

Última Modificación: Cristián Daniel Cisterna Sala


Fecha Última Modificación: dd-mm-aaaa

Mostrar Historial

Cerrar | Editar Ficha


Imágen




Cerrada
Mostrar Historial
Cambiar Estado
Ficha Nº IU229942 (SICE)
Macroubicación
Problema Detectado
Seguimiento
Documentación
Subir Documentos:
Elegir archivo
No se eligió ningún archivo
Cargar Documento
Nombre Fecha Usuario
Cerrar
Editar Ficha

3. Indicador Estado de Hallazgos, acumulado año 2023

Última actualización: 8/18/2023 4:45:14 PM



100 Cierre de Hallazgos

Contrato	Sistema Américo Vespucio Norponiente, Av. El Salto - Ruta 78	Aspecto	Faja Vial
Tipo de elemento	Faja Vial	FechaInicial	01-01-2023 0:00:00
FechaFinal	01-06-2023 0:00:00		

1 of 1 Find | Next

Código problema	UB35112
Enc. Seguimiento	Juan Carlos Vásquez Nahuelhuen (Sice v1)
Fecha Inspección	26/01/2023 11:33:00
Fecha Cierre	07/02/2023
Elemento	FV-CA-T-NA-30,760-36,300-ASC_T1
Problema	Presencia de basuras
Ubicación	Troncal Américo Vespucio Norte; Km (7,800 - 36,300)
Calzada	ascendente - No Aplica
Km	33,300 - 34,360
Observación	observándose abundante basura y escombros
Severidad	Baja
Observación Cierre	

Imágenes del problema




Imágenes del cierre



Código problema	IU258500
Enc. Seguimiento	
Fecha Inspección	11-06-2024 17:38:25
Fecha Cierre	04/07/2024
Elemento	AS-CB-O-M-6,3-COPEC
Problema	Problemas con cierres permietrales
Ubicación	COPEC (Km 6.300, Centro)
Calzada	- Mediana
Km	6,300
Observación	Segun reporte N°7 de minuta de cercos N°025-A SCLA, detectado el 24/5/24, gravedad Alto, Cercos dañados en su estructura, derivar a quien
Severidad	Alta
Observación Cierre	Luego de realizar seguimiento se da cierre al hallazgo

Imágenes del problema



Imágenes del cierre



Código problema	IU232068
Enc. Seguimiento	Yerko Enrique Altamirano Beltrán
Fecha Inspección	02-08-2023 14:54:57
Fecha Cierre	20/08/2024
Elemento	A-CA-T-LID-521,274
Problema	Acumulación sedimentos/basuras
Ubicación	ByPass Los Angeles (Km 498.800 - 522.161)
Calzada	ascendente - Lado Izquierdo y Lado Derecho
Km	521,274 - 0,000
Observación	Se observa OA N°102 A tipo cajón simple con acumulación de sedimentos y/o basuras, además de musgos en la estructura misma, se solicita
Severidad	Media
Observación Cierre	Observaciones subsanadas y verificadas en terreno por AIF

Imágenes del problema



Imágenes del cierre



Código problema	UB42844
Enc. Seguimiento	Juan Carlos Vásquez Nahuelhuen
Fecha Inspección	23-05-2024 16:06:43
Fecha Cierre	07/06/2024
Elemento	BA-CD-T-LD-15,520-MAITENES
Problema	Acumulación de Sedimentos
Ubicación	Troncal Américo Vespucio Norte; Km (7,800 - 36,300)
Calzada	descendente - Lado Derecho
Km	15,520
Observación	acumulación de basura
Severidad	Baja
Observación Cierre	Se aprueba el cierre

Imágenes del problema



Imágenes del cierre



Código problema	UB39572
Enc. Seguimiento	Juan Carlos Vásquez Nahuelhuen (Sice v1)
Fecha Inspección	07-12-2023 14:31:00
Fecha Cierre	25/01/2024
Elemento	P-CA-T-NA-12,840-EL MAITEN
Problema	Otro
Ubicación	Troncal Américo Vespucio Norte; Km (7,800 - 36,300)
Calzada	descendente - No Aplica
Km	12,840
Observación	falta de poda en Pasarela
Severidad	Baja
Observación Cierre	Se aprueba el cierre

Imágenes del problema





Imágenes del cierre








53 Resumen de Hallazgos


Año: 2025
Meses: julio

Contratos: PMPA - "Concesión Internacional Ruta 5 Puerto Montt - Pargua"

Estados




Tipo Problema



Gravedad



Aspecto



Tipo Elemento




53 Resumen de Hallazgos


Año: 2025
Meses: julio

Contratos: TSAC - "Concesión Variante Vespucio - El Salto - Kennedy (Túnel San Cristobal)"

Estados




Tipo Problema




Gravedad



Aspecto



Tipo Elemento



Calendario de Hitos Contractuales vigentes

Contexto: Contrato SC | Tipología: Obras Viales Interurt | Contrato: Concesión Red Vial I | Etapa: Explotación | Periodo: 2023 | Filtrar

enero 0 0 0 14 0
- Concesión Red Vial Litoral Central: Informe de Ingresos (mensual)
- Concesión Red Vial Litoral Central: Informe de Accidentabilidad (mensual)
- Concesión Red Vial Litoral Central: Factura de IVA Explotación y Construcción (mensual)

febrero 0 0 0 8 0
- Concesión Red Vial Litoral Central: Informe de Ingresos (mensual)
- Concesión Red Vial Litoral Central: Informe de Accidentabilidad (mensual)
- Concesión Red Vial Litoral Central: Factura de IVA Explotación y Construcción (mensual)

marzo 0

junio 0 0 0 10 0
- Concesión Red Vial Litoral Central: Informe de Ingresos (mensual)
- Concesión Red Vial Litoral Central: Informe de Accidentabilidad (mensual)
- Concesión Red Vial Litoral Central: Factura de IVA Explotación y Construcción (mensual)

julio 0 0 0 0 10
- Concesión Red Vial Litoral Central: Informe de Ingresos (mensual)
- Concesión Red Vial Litoral Central: Informe de Accidentabilidad (mensual)
- Concesión Red Vial Litoral Central: Factura de IVA Explotación y Construcción (mensual)

agosto 1

noviembre 9 0 0 0 0
- Concesión Red Vial Litoral Central: Informe de Ingresos (mensual)
- Concesión Red Vial Litoral Central: Informe de Citofonía (mensual)
- Concesión Red Vial Litoral Central: Factura de IVA Explotación y Construcción (mensual)

diciembre 11 0 0 0 0
- Concesión Red Vial Litoral Central: Informe de Ingresos (mensual)
- Concesión Red Vial Litoral Central: Informe de Citofonía (mensual)
- Concesión Red Vial Litoral Central: Factura de IVA Explotación y Construcción (mensual)

Edición de Hito Contractual 161392

Información del Proyecto

Nombre del Proyecto: Concesión Red Vial Litoral Central

Información del Hito Contractual

Contexto: Contrato SC

Referencia: BALI según 2.6.5

Descargar Archivo

Nombre Hito: Flujo de Vehiculos

Detalle Hito:

Tipo de Hito: 15 días desde termino de mes

Vencimiento del Hito: 14-08-2023 (Por Vencer)

- ☐ Sin Recepción
- ☐ Recepcionado
- ☐ Aprobado por IF

Cancelar | Actualizar Estado

Por Cumplir	39
Por Vencer	7
Vencido	0
Recepcionado	68
Aprobados	0
Total Hitos	114

Hitos Contractuales por Contrato

Reporte : Hitos Contractuales por Contrato

Contrato
Concesión Estadio Techado Parque OHiggins

Mostrar 10 registros

Copiar CSV Excel PDF

Buscar:

Periodo	Descripcion	Contexto	Fecha Cumplimiento	Multa
anual	Certificación equipos de elevación electromecánica	Contrato SC Dcto 47 OGUC y ORD 1967	durante el mes de Agosto	Aplica
anual	Coparticipación del Estado en los ingresos de la S.C.	Contrato SC 1.13.1.2	último día del mes de Marzo	Aplica
anual	Entrega de Factura por Explotación y Conservación	Contrato SC 1.13.5	último día hábil del mes de Agosto	Aplica
anual	Entrega de Factura por Explotación y Conservación	Contrato SC 1.13.5	último día hábil del mes de Febrero	Aplica
anual	Entrega de Factura por Explotación y Conservación	Contrato SC 1.13.5	último día del mes de Febrero	Aplica
anual	Entrega de Factura por Explotación y Conservación	Contrato SC 1.13.5	último día del mes de Agosto	Aplica
anual	Informe de Gestión Ambiental	Contrato SC 1.8.6.2.c y 1.9	15 días desde inicio de año	Aplica
anual	Pago por Administración y Control del contrato	Contrato SC 1.13.1.1	último día hábil del mes de Enero	Aplica
anual	Pago por coparticipación de Ingresos con el Estado	Contrato SC 1.13.1.2 - 1.13.1.2.1	último día del mes de Marzo	Aplica
anual	Plan de Seguridad y Vigilancia	Contrato SC 1.11.10.h	último día hábil del mes de Noviembre	Aplica

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 49 registros

Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente

Gestor Documental de Informes

Informes Cumplimiento

Periodo Vencimiento Hito: 2025

Mes Vencimiento Hito: agosto

Contrato: Concesión Sistema Américo Vespucio Sur, Ruta 78 - Av. Grecia

Filtrar

Mostrar 10 entradas

Copiar CSV Excel PDF

Buscar:

Contrato	Referencia	Hito	Fecha Entrega	Frecuencia	Fecha Vencimiento	Documento Respaldo Recepción	Fecha Recepción	Archivo Recepción	Estado Hito
AVSU	Inspector Fiscal Ord. DEOC N° 16 de 03.02.2015	Dotación de personal	primeros 5 días de cada mes	mensual	05-08-2025	Correo: 05-08-2025	05-08-2025		Recepcionado
AVSU	Contrato SC Estudio según Ord. DGOP N° 295 de 27-03-2017.	Informe de Accidentabilidad	día 5 de cada mes	mensual	05-08-2025	Correo: 05-08-2025	05-08-2025		Recepcionado
AVSU	Inspector Fiscal Ord. DGOP N° 295 de 27-03-2017.	Informe de Prevención de Riesgos	primeros 5 días de cada mes	mensual	05-08-2025	Correo: 05-08-2025	05-08-2025		Recepcionado
AVSU	Inspector Fiscal Memorándum (E) N°45 de 09-09-2024	Planilla Pendientes DJ	primeros 5 días de cada mes	mensual	05-08-2025	Correo: 05-08-2025	05-08-2025		Recepcionado
AVSU	Inspector Fiscal Ord. N°0198 de 11 de diciembre 2020.	Seguimiento multas	día 5 de cada mes	mensual	05-08-2025	Correo: 05-08-2025	05-08-2025		Recepcionado
AVSU	Inspector Fiscal Oficio N°60 de sept-2015, temas de PAI y PAC. Marco del Plan Comunicacional del Ministro MOP.	Informe especifico	día 3 de la semana	semanal	07-08-2025	Correo: 07-08-2025	07-08-2025		Recepcionado
AVSU	Contrato SC 1.8.6.2 letras f,g,h,i,j y k	Informe de Ingresos	primeros 10 días de cada mes	mensual	08-08-2025	Carta: SCAVS-IF-EX-25-0498	08-08-2025		Recepcionado
AVSU	Contrato SC Punto N° 5 del Protocolo para verificar los montos contabilizados en la Cuenta de Ingresos	Informe de Vehículos Sin TAG	día 10 de cada mes	mensual	08-08-2025	Carta: SCAVS-IF-EX-25-0488	05-08-2025		Recepcionado
AVSU	Contrato SC Ord. N° 002 de Jefe de Unidad de Gestión DOOC de fecha 02.05.2017	Informe Vehículos de Emergencia liberados de peaje	primeros 10 días de cada mes	mensual	08-08-2025	Carta: SCAVS-IF-EX-25-0489	05-08-2025		Recepcionado
AVSU	Inspector Fiscal Ord. Jefe DEOC N° 013 de 27.01.2015	Entrega Estado de Pago Asesoría	primeros 11 días de cada mes	mensual	11-08-2025	Carta: VS-V_156/2025	06-08-2025		Recepcionado


PortalSice

Contrato	Referencia	Hito	Fecha Entrega	Frecuencia	Fecha Vencimiento	Documento Respaldo Recepción	Fecha Recepción	Archivo Recepción	Estado Hito
AVSU	Inspector Fiscal Ord. DEOC N° 16 de 03.02.2015	Dotación de personal	primeros 5 días de cada mes	mensual	05-08-2025	Correo: 05-08-2025	05-08-2025		Recepcionado
AVSU	Contrato SC Estudio según Ord. DGOP N° 295 de 27-03-2017.	Informe de Accidentabilidad	día 5 de cada mes	mensual	05-08-2025	Correo: 05-08-2025	05-08-2025		Recepcionado
AVSU	Inspector Fiscal Ord. DGOP N° 295 de 27-03-2017.	Informe de Prevención de Riesgos	primeros 5 días de cada mes	mensual	05-08-2025	Correo: 05-08-2025	05-08-2025		Recepcionado
AVSU	Inspector Fiscal Memorándum (E) N°45 de 09-09-2024	Planilla Pendientes DJ	primeros 5 días de cada mes	mensual	05-08-2025	Correo: 05-08-2025	05-08-2025		Recepcionado
AVSU	Inspector Fiscal Ord. Nº0198 de 11 de diciembre 2020.	Seguimiento multas	día 5 de cada mes	mensual	05-08-2025	Correo: 05-08-2025	05-08-2025		Recepcionado
AVSU	Inspector Fiscal Oficio N°60 de sept-2015, temas de PAI y PAC. M	Informe especifico	día 3 de la semana	semanal	07-08-2025	Correo: 07-08-2025	07-08-2025		Recepcionado
AVSU	Contrato SC 1.8.6.2 letras f,g,h,i,j y k	Informe de Ingresos	primeros 10 días de cada mes	mensual	08-08-2025	Carta: SCAVS-IF-EX-25-0498	08-08-2025		Recepcionado
AVSU	Contrato SC Punto N° 5 del Protocolo para verificar los montos co	Informe de Vehículos Sin TAG	día 10 de cada mes	mensual	08-08-2025	Carta: SCAVS-IF-EX-25-0488	05-08-2025		Recepcionado
AVSU	Contrato SC Ord. N° 002 de Jefe de Unidad de Gestión DOOC de f	Informe Vehículos de Emergencia li	primeros 10 días de cada mes	mensual	08-08-2025	Carta: SCAVS-IF-EX-25-0489	05-08-2025		Recepcionado
AVSU	Inspector Fiscal Ord. Jefe DEOC N° 013 de 27.01.2015	Entrega Estado de Pago Asesoría	primeros 11 días de cada mes	mensual	11-08-2025	Carta: VS-V_156/2025	06-08-2025		Recepcionado
AVSU	Inspector Fiscal Decreto MOP N° 48 art. 90	Evaluación Trimestral Consultoría	45 días desde termino de trimestre	trimestral	14-08-2025	Oficio: N°111/2025	08-08-2025		Recepcionado
AVSU	Contrato SC BALI Árticulo 2.4.6.2	Flujo de Vehiculos	día 15 de cada mes	mensual	14-08-2025	Carta: SCAVS-IF-EX-25-0515	14-08-2025		Recepcionado
AVSU	Contrato SC 2.2.5 de Convenio Ad Referéndum N° 1	Informe Cuenta Compensación Cor	día 15 de cada mes	mensual	14-08-2025	Carta: SCAVS-IF-EX-25-0492	05-08-2025		Recepcionado
AVSU	Contrato SC Árticulo 2.4.6.2	Informe de Accidentes Diarios	día 15 de cada mes	mensual	14-08-2025	Carta: SCAVS-IF-EX-25-0515	14-08-2025		Recepcionado
AVSU	Inspector Fiscal Oficio N°60 de sept-2015, temas de PAI y PAC. M	Informe especifico	día 3 de la semana	semanal	14-08-2025	Correo: 13-08-2025	13-08-2025		Recepcionado
AVSU	Contrato SC BALI Árticulo 2.4.6.2	Reclamos de Usuarios y medidas ac	día 15 de cada mes	mensual	14-08-2025	Carta: SCAVS-IF-EX-25-0515	14-08-2025		Recepcionado
AVSU	Contrato SC Articulo 2.4.6.2	Velocidad Asociada a cada Tramo	primeros 15 días de cada mes	mensual	14-08-2025	Carta: SCAVS-IF-EX-25-0515	14-08-2025		Recepcionado
AVSU	Contrato SC Reuniones Técnicas	Entrega de Informe Parámetros Mí	día 20 de cada mes	mensual	20-08-2025				Por Vencer
AVSU	Inspector Fiscal Ord. DEOC N° 115 de 22.12.2015	Entrega Ficha DEOC	primeros 20 días de cada mes	mensual	20-08-2025				Por Vencer
AVSU	Inspector Fiscal DFL N° 7 de 25.01.2018	Envío Informe Ejecutivo a DGOP	primeros 20 días de cada mes	mensual	20-08-2025				Por Vencer
AVSU	Inspector Fiscal Ord. Jefe DEOC N° 16 de 03.02.2015	Informe Mensual de la AIT	primeros 20 días de cada mes	mensual	20-08-2025				Por Vencer
AVSU	Inspector Fiscal Oficio N°60 de sept-2015, temas de PAI y PAC. M	Informe especifico	día 3 de la semana	semanal	21-08-2025				Por Vencer
AVSU	Contrato SC Artículo 2.4.4 de las BALI	Multa	fecha asignada por IF	dias por evento	22-08-2025				Por Vencer
AVSU	Contrato SC Articulo 1.12.3	Aspectos Tributarios (IVA Explotaci	25 días desde termino de mes	mensual	25-08-2025				Por Cumplir
AVSU	Inspector Fiscal Ord. DEOC N° 16 de 03-02-2015	Diptico	día 25 de cada mes	mensual	25-08-2025				Por Cumplir
AVSU	Inspector Fiscal Oficio N°60 de sept-2015, temas de PAI y PAC. M	Informe especifico	día 3 de la semana	semanal	28-08-2025				Por Cumplir
AVSU	Contrato SC ORD. 030 IF de 19.01.2011	Cumplimientos Laborales	día 30 de cada mes	mensual	29-08-2025				Por Cumplir
AVSU	Contrato SC Resolución 5081/93 SESMA y ORD. 819 de IF del 17.0	Gestión Ambiental	último día hábil de cada mes	mensual	29-08-2025				Por Cumplir
AVSU	Contrato SC Art. 1.10.5 de las BALI.	Multa	fecha asignada por IF	dias por evento	29-08-2025				Por Cumplir
AVSU	Contrato SC Art. 1.10.6 de las BALI.	Multa	fecha asignada por IF	dias por evento	29-08-2025				Por Cumplir

4. Resumen Hitos Mensual - agosto 2025

Última actualización: 19-08-2025 11:12hrs.

*Solamente se contemplan hitos del tipo: Inspector Fiscal y Contrato SC



Dirección General de Concesiones

Ministerio de Obras Públicas

Gobierno de Chile

TRABAJANDO
PARA **USTED**